PAT-NO:

JP363252658A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63252658 A

TITLE:

METHOD FOR CASTING USING BREAKABLE INSERT CORE

PUBN-DATE:

October 19, 1988

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

SATO, SATOSHI

DANNOURA, SADAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

UBE IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP62083875

APPL-DATE:

April 7, 1987

INT-CL (IPC): B22D017/22, B22D017/14

US-CL-CURRENT: 164/61, 164/132 , 164/305

ABSTRACT:

PURPOSE: To suppress generation of casting defects such as blowholes and to

improve quality by constitution consisting in discharging gas to the outside of

a die through a breakable insert core forming an undercut part or cavity part

to the outside of the die.

CONSTITUTION: The gas in a molten metal is discharged through the breakable

insert core to the outside from a gas discharge path 12 while the pattern is

filled in a cavity 7 and the pressure of an injection plunger is acted on the

The more effective discharge of the gas is possible if molten metal. a vacuum

pump is directly coupled to the path 12. The quality is improved by

this method.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO&Japio

----- KWIC ----
Current US Cross Reference Classification - CCXR
(2):
164/132

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-252658

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和63年(1988)10月19日

B 22 D 17/22 17/14 H-8414-4E 8414-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 崩壊性置中子を用いた鋳造方法

②特 願 昭62-83875

20出 願 昭62(1987)4月7日

砂発明者 佐藤

智 山口県

山口県宇部市大字小串字沖の山1980番地 宇部興産株式会

社宇部機械製作所内

砂発明者 檀浦 貞行

山口県宇部市大字小串字沖の山1980番地 宇部興産株式会

社字部機械製作所内

⑪出 願 人 字部興産株式会社

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

呵 細 糖

1. 発明の名称

崩壊性置中子を用いた鋳造方法

2. 特許請求の範囲

(2) 崩壊性置中子を真空発生装置と連結して、 金型内を減圧状態で鋳造することを特徴とする特 許額水の範囲第1項記載の鋳造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、アンダーカット部あるいは空制部を 有する特勢を崩壊性置中子を用いてダイカストマ シン等の成形機にて成形時に金費から大量のガス を抜きながら射出する金型内のガス抜きを伴った 鋳造力法に関するものである。

[従米技術]

一般に、アンダーカット部あるいは空制部を有する動物は、鋳物砂をフェノール機関等で扱めた砂中子にてアングーカット部あるいは空制部を形成し、ダイカストマシン等の鋳造機によって圧力 鋳造し、鋳造後に砂を取り出して成形を行なっている。

[発明が解決しようとする問題点]

 数が大掛かりとなるか、簡易なものについては期待される効果が十分に得られないという問題が あった。

【問題点を解決するための手段および作用】

本発明は、このような不都合を解消し、鋳造時 に発生する有機パインダーからのガスを排出して 観全な成形品を得るための鋳造方法を提供するも のである。

すなわち、金型内のガスあるいは中子の結合符として使われている有機パインダーが鋳造時に発生するガスを鋳物のアンダーカット部あるいは空料部を形成している崩壊性数中子を適じて溶器がキャビティ内を光質する流れあるいはガスへへあるいは崩壊性数中子に連結した真空発生装置によって地量を移動に得ることができるようにしたものである。

[実施例]

第1図は木発明による1実施例である。

に300mesb以下に粉砕されたジルコンフラワー300gを添加して、更に、十分に黏合機拌してスラリー溶液を調整した。そして、このスラリー液中に前記のシェル中子を1分間投流して砂中子の表面の隙間を磨いだ後、直ちに120℃の熱風

を繰扱で30分間を繰して変面を硬化させた。

また、水溶性のフェノール例節の3%水溶液12中に300mesh以下に粉砕された気限500g、制剤剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム10g、剤剤剤としてオクチルアルコール1gを入れてよく結合機律したスラリー溶液を調整し、これをハケで再度上記砂中子表面に塗布して120℃に乾燥された乾燥硬で1時間を無した。このようにして得られた崩壊性選中子11を固定金型3の突起13にセットする。

以上のように構成されたダイカストマシンの射 仏時のガス抜き方法及び動作について説明する。

先ず、原閉さを行なった状態で金型のキャピティ7及び約込口 8 は、崩壊性数中子 1 1 を介してガス排出路 1 2 につながり根外へと導かれてい

1 はダイカストマシンの固定盤、2 は可動盤、3 は固定金型、4 は可動金型、5 は押出板、6 は押出しピン、7 は金型3 、4 のキャビティ、8 は被射出物である溶湯金属の鋳込穴である。1 1 は消壊性置中子であり、1 3 は崩壊性置中子 1 1 を金型に支持固定するための突起である。突起1 3 の中には一端が崩壊性置中子 1 1 の裏面に関放し、他端を金型外に開放したガス排出路 1 2 があけられている。

る。この状態で鋳込口8より溶粉金属をキャビティ7内に鋳込めばキャビティ7への溶粉充塡中に、鋳込口8内およびキャビティ7内のガスは崩壊性置中子11のキャビティ7へ露出した部分を覆って崩壊性置中子11のキャビティ7へ露出した部分を覆って崩壊性置中子11の温度が上昇し、結合側の有機パインダーが分解を始めガスを発生するが、そのガスもガス排出路12を通って型外へ排出される。

キャビティ7内が溶飲金属で充満すると、キャビティ7内に関示していない外出プランジャーの射出力によって鋳造圧が発生するが、崩壊性質中子11は、ガスは自由に通すが溶験金属は通さない程度の穴を有しているように製造されているために、溶験金属はこの箇所で停止し、壁外へ流出することはない。溶験金属の固まるのを待って型脚きを行ない、押出版5の作用によって、崩壊性質中子11も製品と一緒に潤外に取り出される。

特益後、福口の切断を行ない、サンドプラストでめ中子の砂洗としを行なったところ、砂粒子間

に混入した解機金属と砂粒子とで形成されるだし 込み層の発生や、高圧な鋳造圧による中子の破損 はなく、崩壊性も容易で完全に砂中子を取り除く ことができた。又、成形品の内厚部には引け巣が みられず、ガスの巻き込みによる火焔であるブ ローホールもみられなかった。

また、前型ガス排出路12を第2図に示すよう にフィルター14。電磁切棒弁15を介して真空 発生装置16と連結することにより、積極的に企 型3.4のキャピティ7内のガスを排出すること も可能である。真空発生装置16は、真空タンク 18 a , 真空ポンプ16 b , モーター16 c など で構成した。

その場合の動作方法の1例としては、溶曲金属 を移込口8内に非獨した後、図示していない射川 プランジャーが崩進途中の適当な位置にきたと き、図示していないりミットスイッチからの世気 指令により他碰切替弁15を開き、真空発生装置 16と金尺のキャピティ7内を狭圧状態とする。 この状態で溶触金属をキャピティ7へ鋳込むが、

(4) 竪型締横勢込ダイカストマシン。

[免明の効果]

水発明の方式によれば、金型の一部を加工して ガス排出路を設けるだけでガス抜きを十分に行な うことができ、狩ねにガスを巻き込むことによっ て免生するプローホールと言われる鋳造欠陥をな くすことができ、非常に高質の良い成形品を得る、 ことができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は木発明を実施するための装置の1実施 例を示す殺断面図、第2図は木苑明で真空苑生装 **数と連結した場合の1実施例を示す縦断面関であ**

2 …可動盤、 1 … 固定盤、

4 … 可動金型、 3 … 固定金型、

6…押出ピン、 5 … 押出板、

7…キャピティ、 8 ... 约込口、

11…崩壊性置中子。 12…ガス排出路、

14…フィルター、 13…突起、

15… 電磁切替升、 16…真空発生装置。


ティフ内を吸引。彼圧し続けている。勿論、彼比 しながら射出するだけでなく、鈍込スリーブの 給湯口を窓いで譲圧した後に射出することもでき る。また、上記説明では、電磁切替弁15を明い て真空発生装置16とキャピティフを退過させる タイミングをリミットスイッチによって電気的に 折令する方式にて説明しているが、下記の手段も その折分手段として含まれる手段である。

真空発生装置16は、鋳込完了時点までキャビ

- (1) ある位置からのタイマーの作動による電気 的信号。
- (2) キャビティ内、又は付近に設置した温度セ ンサーあるいは、圧力センサーによる信号。

なお、前記実施例においては、機型締・債券込 方式ダイカストマシンに使用した場合を示した が、鋳造機としては下記の鋳造機を使用した場合 ももちろん効果は何様であることは自明である。

- (1) 低压转造機。
- (2) 重力转着機。
- (3) 整型輪整飾込ダイカストマシン。



字部则难株式会社

